



CATÁLOGO DE MOLDES DE PVC

LÍNEA

*Helados y Paletas*





**Paleta Mordida grande**

**CLAVE 278**

Contiene:  
**2** moldes



**Paleta mordida chica**

**CLAVE 279**

Contiene:  
**2** moldes

**Paleta mordida mini**

**CLAVE 280**

Contiene:  
**2** moldes





**Paleta lisa mordida chica**

**CLAVE 281**

Contiene:  
**2** moldes



**Paleta tipo magnum**

**CLAVE 282**

Contiene:  
**2** moldes



**Paleta tipo magnum mordida**

**CLAVE 283**

Contiene:  
**2** moldes



**Paleta oval chorreada gde**

**CLAVE 284**

Contiene:  
**2** moldes

Paleta oval chorreada chica

CLAVE 285

Contiene:  
**2** moldes





**Paleta ovalada lisa gde**

**CLAVE 286**

Contiene:  
**2** moldes



**Paleta ovalada lisa chica**

**CLAVE 287**

Contiene:  
**2** moldes

**Paleta rectangular lisa**

**CLAVE 289**

Contiene:  
**2** moldes





Redondo espiral

CLAVE 290

Contiene:  
**2** moldes

Swirl espiral

CLAVE 291

Contiene:  
**2** moldes





## Helado ondas completo chico

CLAVE 297

Contiene:  
**2** moldes

Helado separado ondas chico

CLAVE 296

Contiene:  
**2** moldes



Helado separado ondas grande

CLAVE 299

Contiene:  
**2** moldes





**Paleta ovalada gde fasetada**

**CLAVE 3409**

Contiene:  
**2** moldes

Cupcake paleta tipo kawai

CLAVE 3410

Contiene:  
**2** moldes



**Paleta Kawai**

**CLAVE 3411**

Contiene:  
**2** moldes





Helado cono 3d completo

CLAVE 3412

Contiene:  
**2** moldes

Helado grande completo

CLAVE 3413

Contiene:  
**2** moldes



## CUALIDADES DE TUS MOLDES DE PVC

**jabonetas**<sup>®</sup>

- PUEDES USARLO PARA: JABONES, VELAS, YESO, PASTA FRANCESA, CHOCOLATE, RESINA, ETC.
- UTILIZAR DESMOLDANTE DE ACUERDO AL MATERIAL QUE VAYAS A VERTER.
- AL SER INDIVIDUALES, EL PESO SIEMPRE SERÁ EL MISMO, YA QUE NO SE PANDEAN.
- NO TENDRÁS MERMA EN TU PRODUCCION.
- EL PVC PROPORCIONA ALTO BRILLO A LOS JABONES YA DESMOLDADOS, NO TENDRÁ BURBUJAS NI POROSIDAD.
- FÁCIL DE LAVAR, FÁCIL DE ALMACENAR POR SER APILABLES.

- EL RENDIMIENTO DE TUS MOLDES, DEPENDE DEL CUIDADO AL DESMOLDAR
- Y VACIAR A UNA TEMPERATURA NO MAYOR A 55° C - 60° C PARA QUE NO SE DEFORMEN.

PARA DESMOLDAR TUS MOLDES DE PVC JABONETAS<sup>®</sup> DEBE:

- A) ESTAR COMPLETAMENTE FRÍA TU MEZCLA
- B) DESMOLDAR VOLTEANDO EL MOLDE Y PRESIONAR DE LA PARTE SUPERIOR HACIENDO PALANCA COMO CHAROLA DE HIELOS.

**¡DISFRUTA CREANDO!**

**NO APTO PARA MICROONDAS**